

Масса цветных металлов:

- алюминий и алюминиевые сплавы (стрелка, ось, циферблат) - 15 g;
 - медь и сплавы на медной основе (токоведущие и крепежные детали) - 85 g.
- * Поставляется:
- для приборов Э42700, Э42701 - скоба, шайба 3, шайба пружинная 3, гайка М3;
 - для приборов Э42702, Э42703, Э42704 - скоба, кронштейн, шпилька М3, гайка М3
- Крутящий момент для затяжки гаек М4 токоведущего узла не более 2 Nm

Код ОКП 42 2300

АМПЕРМЕТР
ВОЛЬТМЕТР
Э42700
Э42701
Э42703

АМПЕРМЕТР
Э42702 №
АМПЕРМЕТР Э42704

ПАСПОРТ



ЕНГ

Поверитель



20 161101
год, месяц, число

Тип прибора	Габаритные размеры, мм, не более				Масса прибора, кг, не более
	до 10 А	от 20 А до 50 А	100 А	100 А	
Э42700	80x80x50	80x80x52	80x80x56	80x80x56	0,25
Э42701	60x60x50	60x60x52	-	-	0,2
Э42702	120x120x50	120x120x52	120x120x56	120x120x56	0,45
Э42703	96x96x50	96x96x52	96x96x56	96x96x56	0,35
Э42704	72x72x50	72x72x52	-	-	0,25

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления прибора.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца для приборов Э42702, Э42703, Э42704, 18 месяцев для приборов Э42700, Э42701 со дня ввода прибора в эксплуатацию.
Норма средней наработки до отказа прибора 50000 ч.
Средний срок службы прибора 12 лет.

Свидетельство о приеме
Прибор изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 25.7504.133-2007 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

С.Н.БОРОТИЛОВ

личная подпись расшифровка подписи
20 161101
год, месяц, число

160TK04

Изготовитель

ОАО "Электроприбор", Россия,
428000, г.Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3,
т.(8352) 39-99-14, факс 55-50-02,
E-mail: marketing@elpribor.ru, op@elpribor.ru,
http://www.elpribor.ru

Основные технические данные и характеристики					Комплектность															Руководство по эксплуатации на прибор (по согласованию с заказчиком), 1 экз.				
Верхний предел диапазона измерений				Способ включения прибора	Прибор, шт.	Гайка М4, шт.	Шайба 4, шт.	Шайба пружин-ная 4, шт.	Гайка М6, шт.	Шайба 6, шт.	Шайба пружин-ная 6, шт.	Гайка М8, шт.	Шайба 8, шт.	Шайба пружин-ная 8, шт.	*Скоба, шт.	*Кронштейн, шт.	*Шпилька М3, шт.	*Гайка М3, шт.	*Шайба 3, шт.	*Шайба пружин-ная 3, шт.	Паспорт, шт.			
Э42700, Э42703	Э42701	Э42702	Э42704			2	4	2		2	4	2		2	4	2		2	2	2	2	2	1	
от 100 мА до 10 А от 1-2 А до 10-20 А от 10 В до 750 В	от 1 А до 10 А от 10 В до 750 В	от 100 мА до 10 А от 1-2 А до 10-20 А от 1-6 А до 10-60 А	от 1 А до 10 А 5-10 А	непосредственно		2	4	2																
от 20 А до 50 А от 20-40 А до 50-100 А	от 20 А до 50 А	от 20 А до 50 А от 20-40 А до 50-100 А	от 20 А до 50 А																					
100 А; 100-200 А	-	100 А; 100-200 А	-																					
от 5 А до 40 кА от 5-10 А до 40-80 кА	от 5 А до 40 кА	от 5 А до 40 кА от 5-10 А до 40-80 кА от 1-6 А до 10-60 кА	от 5 А до 40 кА от 20-40 А до 4-8 кА	через трансформатор тока с вторичным током 1 А или 5 А	1																			
от 400 В до 600 кВ	от 400 В до 600 кВ			через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 В		2	4	2																